






避難はしご展開せず、
避難ハッチ老朽化につき交換

岩崎C棟 2 0 3 号室




城南 1 号棟 1 5 号室の避難経路に
室外機があるため、室外機移設

城南 1 号棟 1 0 号室



避難ハッチを閉めるピンの故障





避難ハッチ老朽化につき交換

城南1号棟15号室



避難ハッチ老朽化につき交換




避難ハッチ操作空間確保のために室外機移設

城南 2 号棟 6 号室



避難ハッチ内部までサビができています




避難ハッチ老朽化につき交換

城南 3 号棟 1 4 号室



避難ハッチ老朽化につき交換



城南４号棟２０号室の避難経路に
室外機があるため、室外機移設

城南４号棟１４号室



避難ハッチ老朽化につき交換

城南4号棟20号室