



別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図




別添② 対策箇所図




別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図




別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図



No11 市道越河線
通学路脇に材木が積み重なっており崩れてこないか心配。

〈対策内容〉
・所有者へ安全対策の呼びかけ
・月1回コンビニエンス方面の登校グループを集め、材木に注意して歩行するよう指導（継続）

至
仙台

至
福島

別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図

